



PRODUCTO: CONDOR EMPASTE PARA INTERIORES

RTE3 - 5

SERIE: EP300



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Empaste en polvo de dos componentes, diseñado en base a polímero vinil-acrílico de alto desempeño.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Color	Blanco	N/A
*Tiempo de secado al tacto	3 - 4 h	NTE INEN 1007, ASTM D1210
*Tiempo de secamiento para aplicar acabado	24 h	NTE INEN 1011, ASTM 1640

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
(Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

Rendimiento Teórico: El kit componente A 18 Kg + en Componente B 2 Kg rinde de 15 m²

Vida útil en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Empaste empleado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes interiores.

CONDOR EMPASTE PARA INTERIORES se caracteriza por:

- Fácil incorporación.
- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secamiento.
- Excelente adherencia
- Compatible con cualquier tipo de pintura en base a látex.

PRESENTACIÓN

Dos componentes:

- Componente "A" saco 18Kg.
- Componente "B" resina 2 Kg.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- En superficies cuarteadas resanar con pasta apropiada, deje secar y lije.

APLICACIÓN

- Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Llama metálica.

Las condiciones de aplicación serán:

Temperatura: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Humedad relativa: 60% máximo

Preparación:

- Mezclar la parte "B" (2KG) en cuatro partes de agua (8 kilos) hasta completa homogeneización.
- A la solución preparada de la parte "B" colocar poco a poco la parte "A" (18 KG) hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
- Dejar en reposo por 10 minutos para estabilizar la viscosidad y luego aplicar.
- Aplique de 2 a 4 manos de estuco, deje secar entre mano y mano de 3 a 4 horas y por lo menos 24 horas antes de la aplicación del acabado.
- El producto remanente podrá ser utilizado hasta 12 horas después de haber preparado la mezcla.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

La limpieza de los materiales empleados para la aplicación se lo puede hacer con agua.

PRECAUCIONES

- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua, si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN WILLIAMS ECUADOR.